






A

Lithium battery CR2032

B**NE73****VAC102****VA2****HU136**

Foglio istruzioni riciclabile - Recyclable instruction sheet - Recycelbares Anleitungsblatt
Feuille d'instructions recyclable - Hoja de instrucciones reciclable - Folha de instruções recicável
Recyclebaar instructieblad

PAP 22

**RKERENAULT** 

Copyright by Silca S.p.A. 2021. All rights reserved





EN

IMPORTANT NOTE: THERE IS A RISK OF EXPLOSION IF INCORRECT OR DAMAGED BATTERIES ARE USED (e.g. if there is oxidation, liquid loss or deformation).

IT

NOTA IMPORTANTE: PERICOLO D'ESPLOSIONE SE SI UTILIZZANO BATTERIE DI TIPO ERRATO O DANNEGGIATE (es. in caso di presenza di ossidazione, perdita di liquidi o deformazioni).

DE

WICHTIGER HINWEIS: ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN BATTERIEN DES FALSCHEN TYPS ODER BESCHÄDIGTE BATTERIEN VERWENDET WERDEN (Z.B. Im fall von oxidation, flüssigkeitsverlust oder verformungen).

FR

IMPORTANT: DANGER D'EXPLOSION DANS LE CAS D'UTILISATION DE BATTERIES NON CONFORMES OU ENDOMMAGÉES (Ex. en cas de présence d'oxydation, perte de liquides ou déformations).

ES

NOTA IMPORTANTE: PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI SE UTILIZAN BATERÍAS DE TIPOLOGÍA EQUIVOCADA o DAÑADA (Ej. en caso de presencia de oxidación, pérdida de líquidos o deformaciones).

PT

NOTA IMPORTANTE: PERIGO DE EXPLOSÃO CASO SE UTILIZEM BATERIAS DE TIPO ERRADO AOU DANIFICADAS (Ex. com oxidação, perda de líquidos ou deformações).

NL

BELANGRIJKE OPMERKING: ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS ER VERKEERDE OF BESCHADIGDE BATTERIJEN WORDEN GEBRUIKT (Bijv. in het geval van roestvorming, vloeistoflekage of vervormingen).



Silca S.p.A.
Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 Vittorio Veneto (TV) Italy
www.silca.biz



Copyright by Silca S.p.A. 2021. All Rights Reserved

